


MT 1 4 , MT 1 5 , MT 1 6

2 P 組付要領図

☆下図を参照の上組付して下さい。
 ☆トラクタのリフトロッドをキャリア部品に交換して下さい。
 ☆MAC付トラクタは、トラクタのロッドを使用します。
 シリンダは、作動させないで下さい。



様

株式会社スズテック

TEL 028-664-1111

FAX 028-662-5592

| NO | 部品コード | 名称 | 個数 | 備考 |
|----|-----------------------|--------------|----|---------------------|
| 1 | 5 3 2 0 1 - 3 9 0 1 9 | 2 P ヒッチ (三菱) | 1 | |
| 2 | 5 3 2 0 1 - 4 9 0 0 1 | リフトアームピン | 2 | |
| 3 | 0 1 4 0 0 - 0 1 6 4 0 | バネザガネ | 2 | M 1 6 } MAC付 に使用 |
| 4 | 0 1 2 0 0 - 0 1 6 1 3 | ナット | 2 | |
| 5 | 0 1 5 0 1 - 0 1 6 2 9 | Rピン | 2 | |
| 6 | 5 3 2 0 1 - 4 9 0 2 2 | カラー | 2 | |
| 7 | 0 1 0 0 0 - 0 1 4 2 5 | 六角ボルト | 2 | |
| 8 | 5 3 2 0 1 - 3 9 0 2 0 | リフトロッド | 2 | |
| 9 | 5 3 2 0 1 - 4 9 0 0 6 | ピン | 4 | Φ 1 6 × 5 5 |
| 10 | 0 1 5 0 1 - 0 1 6 2 9 | Rピン | 4 | |
| 11 | 5 3 2 0 1 - 4 9 0 0 5 | トップリンクブラケット | 1 | |
| 12 | 5 3 2 0 1 - 4 9 0 2 1 | スベーサ | 1 | |
| 13 | 0 1 0 0 0 - 0 1 4 4 0 | 六角ボルト | 2 | M 1 4 × 4 0 |
| 14 | 0 1 0 0 0 - 0 1 4 3 5 | 六角ボルト | 2 | M 1 4 × 3 5 |
| 15 | 0 1 4 0 0 - 0 1 2 3 5 | バネザガネ | 4 | M 1 4 |
| 16 | 1 3 2 0 0 - 3 0 1 0 0 | トップリンク | 1 | キャリア添付品 |
| 17 | 5 3 3 0 1 - 4 1 0 7 0 | ピン | 4 | Φ 1 9 × 8 6 |
| 18 | 1 2 3 0 0 - 4 9 4 1 3 | セットピン | 4 | |